




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	19-08-2025
Bestuurder	Achmed Isayev	Tijdstip	12:00
Dossier	135161	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	5S89418	KM-stand	72583
Chassis	WBA71AB0X05S89418	1ste inschrijving	
Merk / Model	X1	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	2/8

Controlelijst

- ✓ **Gelijkvormigheidsattest**
- ✓ **Inschrijvingsbewijs**
- ✓ **Verzekeringsbewijs**
- ✓ **Handleiding**
- ✓ **Tankkaart**
- ✓ **Onderhoud nodig**
- ✓ **Hoedenplank**

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES


Schade Taxatie

interior	(NL)Desodorisation		(NL)Deodorising
----------	--------------------	--	-----------------

interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



exterior	(NL)BumperR	(NL)SPOILER REAR	Spuiten
----------	-------------	------------------	---------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Vervangen + spuiten
----------	-------------	-----------------	---------------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	Vervangen
----------	-------------	----------------------------	-----------



exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)PAWL FL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)MirrorL	(NL)PINKER	Vervangen
----------	-------------	------------	-----------



exterior	(NL)MirrorL	(NL)CAP UNPAINTED	Vervangen
----------	-------------	-------------------	-----------




exterior	(NL)WingFL	(NL)COVER WING FL	Vervangen
----------	------------	-------------------	-----------




exterior	(NL)WheelFL	(NL)ALLOYWHEEL FL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)WingFL	(NL)WING FL	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	Spuiten
----------	------------	------------	---------



exterior	(NL)BumperF	(NL)SPOILER	Spuiten
----------	-------------	-------------	---------



exterior	(NL)BumperF	(NL)GRILL RIGHT	SR - Structuur
----------	-------------	-----------------	----------------



exterior	(NL)BumperF	(NL)MOLDING RIGHT	Vervangen
----------	-------------	-------------------	-----------



exterior	(NL)WingFR	(NL)WING FR	Sputen
----------	------------	-------------	--------




exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	SillR	(NL)PLASTIC COVER	Sputen
----------	-------	-------------------	--------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP UNPAINTED	Vervangen
----------	-------------	-------------------	-----------



exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	(NL)WheelRR	(NL)ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Winter	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee