




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	03-05-2024
Bestuurder	Yassin Fnine	Tijdstip	12:00
Dossier	81055	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	L179282	KM-stand	27817
Chassis	U5YH1512APL179282	1ste inschrijving	
Merk / Model	CEED	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	7/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |


Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie


exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	Sputten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	(NL)SR - Polish & Touch up
----------	------------	-------------	----------------------------




exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Spot repair
----------	-------------	------------------	------------------



exterior	SillR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
----------	-------	-----------	------------------



interior	(NL)SeatRL	(NL)COVER SIDE	Vervangen
----------	------------	----------------	-----------



interior	(NL)Missing	(NL)KEY TYPE 1	Vervangen
----------	-------------	----------------	-----------



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee