



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BCRR	<b>Datum</b>	08-10-2024
<b>Bestuurder</b>	Enis Qarolli	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	98343	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	2DJP789	<b>KM-stand</b>	19259
<b>Chassis</b>	JTNABACB00J012124	<b>1ste inschrijving</b>	30-3-2023 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	COROLLA CROSS	<b>Brandstof</b>	Hybride
<b>Kleur</b>	Cobalt Blue Metallic	<b>Brandstof niveau</b>	8/8

## Controlelijst



- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Structuur
			
exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
			
exterior	(NL)WingRR	(NL)FUEL COVER	SR - PDR
			
exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Spot repair
			
exterior	(NL)BumperF	(NL)GRILL MIDDLE	Vervangen
			

exterior (NL)MirrorL (NL)CAP PAINTED Spuiten



interior (NL)Missing (NL)COC DOCUMENT Controleren

exterior (NL)DoorFL (NL)DOOR FL SR - Touch up



exterior (NL)DoorRL (NL)DOOR RL SR - Polieren



exterior (NL)SillL (NL)SILL SR - PDR



exterior (NL)DoorFR (NL)DOOR FR Herstellen + spuiten




exterior

(NL)Bonnet

(NL)BONNET

SR - Polieren





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Ja	<b>Herstelkit</b>	Ja
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	7	<b>Profiel</b>	7
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	7	<b>Profiel</b>	7
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee