




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	08-07-2024
Bestuurder	Tom Rogmans	Tijdstip	12:00
Dossier	87053	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2BUP326	KM-stand	83843
Chassis	SB1Z93BE90E284890	1ste inschrijving	29-3-2022 00:00:00
Merk / Model	COROLLA TS	Brandstof	Hybride
Kleur	OXIDE BRONZE METALLIC	Brandstof niveau	3/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)CoverL	(NL)COVER LEFT	SR - Structuur
----------	------------	----------------	----------------



interior	(NL)CoverR	(NL)COVER RIGHT	SR - Structuur
----------	------------	-----------------	----------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Polieren
----------	-------------	-----------------	---------------




interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



interior	(NL)CoverRoof	(NL)REPAIR 1	Herstellen
----------	---------------	--------------	------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	SR - PDR
----------	------------	------------	----------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Spuiten
----------	-------------	------------------	---------





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	3	Profiel	3
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	4	Profiel	4
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee