



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BRENT N	<b>Datum</b>	18-02-2026
<b>Bestuurder</b>	Niels Meulemeester	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	154471	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	5U86885	<b>KM-stand</b>	108526
<b>Chassis</b>	WBA6V110505U86885	<b>1ste inschrijving</b>	3-2-2022 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	216i Gran Tourer	<b>Brandstof</b>	
<b>Kleur</b>		<b>Brandstof niveau</b>	3/8

## Controlelijst












- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	Herstellen + spuiten
			
exterior	(NL)WingFR	(NL)WING FR	SR - Polieren
			
exterior	(NL)MirrorR	(NL)BASE	SR - Structuur
			
exterior	(NL)DoorFR	(NL)PAWL FR	Spuiten
			
exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Spot repair
			

exterior	SillIR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
----------	--------	-----------	------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------







exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Herstellen + spuiten
----------	-------------	------------------	----------------------



exterior	(NL)LightFL	(NL)LIGHT LED	Vervangen
----------	-------------	---------------	-----------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	SR - PDR
----------	------------	------------	----------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF-PILLAR L	SR - Polieren
----------	----------	-------------------	---------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



interior	(NL)SeatFR	(NL)COVER BACK SEAT	Vervangen
----------	------------	---------------------	-----------



interior	(NL)SeatFL	(NL)COVER BACK SEAT FL	Vervangen
----------	------------	------------------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)REAR WINDOW	Vervangen
----------	-------------	-----------------	-----------



interior	(NL)Missing	(NL)KEYS TOWBAR	Vervangen
----------	-------------	-----------------	-----------


interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Vervangen + spuiten
----------	-------------	-----------------	---------------------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	Spuiten
----------	-------------	-------------	---------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Vervangen
----------	-----------------	------------------	-----------





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	4	<b>Profiel</b>	4
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	4	<b>Profiel</b>	4
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee