



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	04-07-2024
Bestuurder	Mustapha Yahhou	Tijdstip	12:00
Dossier	87392	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	H025986	KM-stand	16
Chassis	WV2ZZZST7RH025986	1ste inschrijving	
Merk / Model	MULTIVAN	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	1/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen



Schade Taxatie

interior	(NL)Missing	(NL)INSCRIPTION DOCUMENT	Controleren
----------	-------------	-----------------------------	-------------

interior	(NL)Missing	(NL)COC DOCUMENT	Controleren
----------	-------------	------------------	-------------

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee