



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BCRR	<b>Datum</b>	01-03-2024
<b>Bestuurder</b>	Burim Zeqiri	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	71478	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	2BQT478	<b>KM-stand</b>	142141
<b>Chassis</b>	WBAJN51080B266868	<b>1ste inschrijving</b>	24-5-2019 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	5 TOURING	<b>Brandstof</b>	Diesel
<b>Kleur</b>	BLUE	<b>Brandstof niveau</b>	7/8

## Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gelijkvormigheidsattest</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Tankkaart</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inschrijvingsbewijs</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Onderhoud nodig</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Verzekeringsbewijs</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Hoedenplank</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Handleiding</b>	

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
			
exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen
			
exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Polieren
			
exterior	(NL)WheelRR	(NL)ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen
			
exterior	(NL)WingFL	(NL)WING FL	SR - Polieren
			



exterior (NL)DoorFL (NL)DOOR FL SR - Touch up




exterior (NL)MirrorL (NL)CAP PAINTED Sputen



exterior (NL)BumperF (NL)GRILL LEFT Vervangen



exterior (NL)BumperF (NL)BUMPER FRONT SR - Spot repair



exterior (NL)Windscreen (NL)WINDSCREEN Vervangen



exterior (NL)Bonnet (NL)BONNET Sputen



exterior (NL)WheelIRL (NL)ALLOYWHEEL RL SR - Velgen



exterior (NL)WingFR (NL)WING FR SR - Polieren





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	4	<b>Profiel</b>	4
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	4	<b>Profiel</b>	4
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee