




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	09-08-2023
Bestuurder	Bjorn Bosmans	Tijdstip	12:00
Dossier	49070	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	G087723	KM-stand	30862
Chassis	W1K2052531G087723	1ste inschrijving	
Merk / Model	C-KLASSE	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	3/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Spuiten
			
exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
			
exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Touch up
			
exterior	(NL)WheelFL	(NL)ALLOYWHEEL FL	SR - Velgen Diamondcut
			
interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
			

interior	(NL)DoorpanelRL	(NL)DOORPANEL	Reinigen
----------	-----------------	---------------	----------



exterior	(NL)Windscreen	(NL)SUN VISOR	Reinigen
----------	----------------	---------------	----------



interior	(NL)Missing	(NL)SD CARD	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee