




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	25-07-2024
Bestuurder	Mehdi Lekhal	Tijdstip	12:00
Dossier	89052	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2DCV153	KM-stand	12539
Chassis	VXKUPMHMDN4431243	1ste inschrijving	2-2-2023 00:00:00
Merk / Model	CORSA	Brandstof	Benzine
Kleur	KRISTALL SILVER	Brandstof niveau	4/8

Controlelijst

- ✓ Gelijkvormigheidsattest
- ✓ Inschrijvingsbewijs
- ✓ Verzekeringsbewijs
- ✓ Handleiding
- ✓ Tankkaart
- ✓ Onderhoud nodig
- ✓ Hoedenplank

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

exterior (NL)DoorFR (NL)DOOR FR SR - PDR



exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR Spuiten



exterior (NL)WheelFR (NL)ALLOYWHEEL FR SR - Velgen





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee