




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BRENT N	<b>Datum</b>	30-11-2023
<b>Bestuurder</b>	Samet Yaman	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	61595	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	2CSZ092	<b>KM-stand</b>	29357
<b>Chassis</b>	WVVZZZCDZWNW010971	<b>1ste inschrijving</b>	17-1-2022 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	GOLF	<b>Brandstof</b>	
<b>Kleur</b>		<b>Brandstof niveau</b>	2/8

## Controlelijst

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |

## Opmerkingen




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

interior	(NL)Missing	(NL)KEY TYPE 3	Vervangen
----------	-------------	----------------	-----------




exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Spot repair
----------	-------------	-----------------	------------------




exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior (NL)MirrorL (NL)CAP PAINTED Spuiten



exterior (NL)WingFL (NL)WING FL SR - Spot repair



exterior (NL)BumperF (NL)BUMPER FRONT SR - Spot repair





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	5	<b>Profiel</b>	5
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee