



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	24-10-2022
Bestuurder	Nico Van der Vloet	Tijdstip	12:00
Dossier	21641	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2CPJ152	KM-stand	25895
Chassis	TMAH281AGMJ093221	1ste inschrijving	
Merk / Model	I30 Break	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	6/8

Controlelijst

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)CoverRoof	(NL)REPAIR 1	SR - Structuur
----------	---------------	--------------	----------------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)BONNET	SR - Touch up
----------	-------------	------------	---------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Winter	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Ja	Herstelkit	Ja
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee