



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant RBL
Bestuurder Bjorn Bosmans
Dossier 154972

Datum 23-02-2026
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat 2GUD666
Chassis VF1RJA00173921631
Merk / Model Clio
Kleur

KM-stand 24830
1ste inschrijving 31-3-2025 00:00:00
Brandstof
Brandstof niveau

Controlelijst

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie


exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	Spuiten
----------	-------------	-------------	---------





exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR SR - Touch up



exterior (NL)Bonnet (NL)BONNET Spuiten



exterior (NL)Roof (NL)ROOF Spuiten





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
