



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	03-01-2024
Bestuurder	Mustapha Yahhou	Tijdstip	12:00
Dossier	64908	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2CSY671	KM-stand	58626
Chassis	WVVZZZCDZNW127847	1ste inschrijving	19-11-2021 00:00:00
Merk / Model	GOLF	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	4/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES


Schade Taxatie

exterior

(NL)WheelFR

(NL)ALLOYWHEEL FR

SR - Velgen




interior

(NL)CoverBonnet

(NL)COVER BONNET

SR - Structuur




exterior

(NL)BumperR

(NL)BUMPER REAR

SR - Polieren



exterior

(NL)WheelRL

(NL)ALLOYWHEEL RL

SR - Velgen




interior


(NL)DoorpanelRL

(NL)DOORPANEL

SR - Structuur



interior (NL)SeatFL (NL)UPHOLSTRY SEAT Reinigen



exterior (NL)LightFR (NL)LIGHT Vervangen



exterior (NL)BumperF (NL)BUMPER FRONT SR - Spot repair





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Winter	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee