




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BCRR	<b>Datum</b>	02-04-2024
<b>Bestuurder</b>	Belcar Insp2	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	77718	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	2DNJ334	<b>KM-stand</b>	21115
<b>Chassis</b>	WAUZZZGY8PA061157	<b>1ste inschrijving</b>	2-1-2023 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	A3 SPORTBACK	<b>Brandstof</b>	Diesel
<b>Kleur</b>	WIT	<b>Brandstof niveau</b>	4/8

## Controlelijst

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen
			
exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - Polieren
			
exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	SR - Polieren
			
exterior	(NL)WingFL	(NL)WING FL	SR - Polieren
			
interior	(NL)Dashboard	(NL)STEERING WHEEL	Vervangen
			





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Ja
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee