



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	18-04-2025
Bestuurder	Yassine Nahnahi	Tijdstip	12:00
Dossier	122114	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2CBT708	KM-stand	93318
Chassis	WVWZZZ3CZME082991	1ste inschrijving	6-5-2021 00:00:00
Merk / Model	PASSAT VARIANT	Brandstof	Diesel
Kleur	GRIJS	Brandstof niveau	5/8

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Tankkaart
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Onderhoud nodig
☒ Verzekeringsbewijs	☒ Hoedenplank
☒ Handleiding	

Opmerkingen



Schade Taxatie


exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Spot repair
----------	-------------	------------------	------------------



exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - PDR
----------	------------	-------------	----------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)MOULDING FR	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Spot repair
----------	-------------	-----------------	------------------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Touch up
----------	-------------	------------------	---------------



Banden

Type	Winter	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee