




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	13-12-2023
Bestuurder	Burim Zeqiri	Tijdstip	12:00
Dossier	62643	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	7L30890	KM-stand	5459
Chassis	WBA51BX04P7L30890	1ste inschrijving	
Merk / Model	230e xDrive Active Tourer	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	8/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)Missing	(NL)INSCRIPTION DOCUMENT	Vervangen
----------	-------------	--------------------------	-----------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Vervangen
----------	-----------------	------------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)BONNET	SR - Polieren
----------	-------------	------------	---------------



interior	(NL)Missing	(NL)COC DOCUMENT	Vervangen
----------	-------------	------------------	-----------

interior	(NL)Missing	(NL)2ND KEY	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee