



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	22-10-2024
Bestuurder	Niels Meulemeester	Tijdstip	12:00
Dossier	99910	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	H022469	KM-stand	25
Chassis	MMCXNA03ARH022469	1ste inschrijving	
Merk / Model	SPACESTAR	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	0/8

Controlelijst

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ✓ Gelijkvormigheidsattest | ✓ Tankkaart |
| ✓ Inschrijvingsbewijs | ✓ Onderhoud nodig |
| ✓ Verzekeringsbewijs | ✓ Hoedenplank |
| ✓ Handleiding | |

Opmerkingen



Schade Taxatie

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	8	Profiel	8
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee