




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	INDAVER	Datum	08-07-2024
Bestuurder	Enis Qarolli	Tijdstip	12:00
Dossier	87103	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2CAM583	KM-stand	27140
Chassis	SJNTAAJ12U1091339	1ste inschrijving	11-5-2022 00:00:00
Merk / Model	QASHQAI	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	8/8

Controlelijst




- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP UNPAINTED	SR - Structuur
			
exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPERPART NOT PAINTED	SR - Structuur
			
exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	Herstellen + spuiten
			



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Winter	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Ja	Herstelkit	Ja
Links voor		Rechts voor	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	7	Profiel	7
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee