




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BRENT N	<b>Datum</b>	28-05-2024
<b>Bestuurder</b>	Yassin Fnine	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	83234	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	B153796	<b>KM-stand</b>	18570
<b>Chassis</b>	W1KZH1BB6PB153796	<b>1ste inschrijving</b>	
<b>Merk / Model</b>	E 300 T	<b>Brandstof</b>	
<b>Kleur</b>		<b>Brandstof niveau</b>	1/8

## Controlelijst

- Gelijkvormigheidsattest
- Tankkaart
- Inschrijvingsbewijs
- Onderhoud nodig
- Verzekeringsbewijs
- Hoedenplank
- Handleiding

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)SiILL	(NL)SILL	SR - PDR
----------	-----------	----------	----------



interior	(NL)Missing	(NL)COC DOCUMENT	Controleren
----------	-------------	------------------	-------------

interior	(NL)Missing	(NL)INSCRIPTION DOCUMENT	Controleren
----------	-------------	--------------------------	-------------

exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Polieren
----------	-------------	-----------------	---------------



exterior

(NL)Extra

(NL)COMMERCIAL  
PICTURES

(NL)-





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	6	<b>Profiel</b>	6
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee