



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	08-10-2024
Bestuurder	Achmed Isayev	Tijdstip	12:00
Dossier	98295	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	7P07773	KM-stand	11034
Chassis	WBA7N3103R7P07773	1ste inschrijving	
Merk / Model	1 SERIE	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	1/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES


Schade Taxatie

interior	(NL)Missing	(NL)2ND KEY	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------

exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	SR - Polieren
----------	-------------	-------------	---------------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF	SR - Polieren
----------	----------	----------	---------------




exterior	(NL)WingRR	(NL)MUDFLAP	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	(NL)Remove stickers
----------	------------	-------------	---------------------



exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR SR - Polieren



exterior (NL)WingRL (NL)WING RL SR - Spot repair



exterior (NL)DoorFL (NL)DOOR FL SR - Touch up





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee