



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant BRENT N
Bestuurder Achmed Isayev
Dossier 144107

Datum 30-10-2025
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat J514279
Chassis W1K4F8FB5PJ514279
Merk / Model B250e
Kleur

KM-stand 8589
1ste inschrijving
Brandstof
Brandstof niveau 5/8

Controlelijst

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| ✓ Gelijkvormigheidsattest | ✓ Tankkaart |
| ✓ Inschrijvingsbewijs | ✓ Onderhoud nodig |
| ✓ Verzekeringsbewijs | ✓ Hoedenplank |
| ✓ Handleiding | |


Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Spot repair
----------	-------------	------------------	------------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Spot repair
----------	-------------	-----------------	------------------



exterior	SillR	(NL)PLASTIC COVER	SR - Spot repair
----------	-------	-------------------	------------------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)WingFR	(NL)WING FR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee