



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	18-02-2026
Bestuurder	Niels Meulemeester	Tijdstip	12:00
Dossier	154481	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	7K58000	KM-stand	85596
Chassis	WBA7K310907K58000	1ste inschrijving	4-2-2022 00:00:00
Merk / Model	SERIE 118i	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	1/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES


Schade Taxatie

exterior

(NL)MirrorR

(NL)CAP PAINTED

SR - Polieren




exterior

(NL)WheelFR

(NL)ALLOYWHEEL FR

SR - Velgen Diamondcut



exterior

(NL)Bonnet

(NL)BONNET

SR - Polieren




exterior

(NL)WingFR

(NL)WING FR

Herstellen + spuiten



exterior

(NL)BumperF

(NL)BUMPER FRONT

Spuiten



exterior (NL)WheelFL (NL)TIRE FL Vervangen



exterior (NL)WheelFL (NL)ALLOYWHEEL FL SR - Velgen Diamondcut



exterior (NL)DoorRL (NL)DOOR RL SR - Polieren




exterior (NL)WheelIRL (NL)ALLOYWHEEL RL SR - Velgen Diamondcut




exterior (NL)WheelIRL (NL)TIRE RL Vervangen



exterior (NL)WingRL (NL)WING RL SR - PDR



exterior (NL)WingRR (NL)WING RR SR - Polieren




exterior (NL)Roof (NL)ROOF SR - Polieren



exterior (NL)BonnetR (NL)REAR WINDOW Vervangen



exterior (NL)BumperR (NL)SPOILER REAR Vervangen + spuiten



exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR Vervangen + spuiten



interior (NL)Rearshelf (NL)REARSHelf Vervangen



exterior (NL)BonnetR (NL)SPOILER SR - Polieren



exterior (NL)BonnetR (NL)BONNET SR - Polieren





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	6	Profiel	6
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	6	Profiel	6
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee