



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant BRENT N
Bestuurder Yannick Willems
Dossier 162890

Datum 21-05-2026
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat 7S71092
Chassis WBA21GF0X07S71092
Merk / Model 120d 5-Doors
Kleur

KM-stand 25482
1ste inschrijving
Brandstof
Brandstof niveau 1/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |


Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Touch up
			

exterior	(NL)WheelRR	(NL)ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen Diamondcut
			

exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
			

exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
			

exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	Spuiten
			

exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------




exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------




exterior	(NL)MirrorL	(NL)CAP UNPAINTED	Vervangen
----------	-------------	-------------------	-----------



exterior	(NL)WingFL	(NL)WING FL	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



exterior	(NL)WheelIFL	(NL)ALLOYWHEEL FL	SR - Velgen Diamondcut
----------	--------------	-------------------	------------------------




exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Spuiten
----------	-------------	------------------	---------





exterior	(NL)LightFR	(NL)LIGHT	Vervangen
----------	-------------	-----------	-----------



exterior	(NL)WingFR	(NL)WING FR	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)SillL	(NL)SILLL	SR - Spot repair
----------	-----------	-----------	------------------



Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	3	Profiel	3
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	4	Profiel	4
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee