



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant BRENT N
Bestuurder Yannick Willems
Dossier 162891

Datum 21-05-2026
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat 7T09600
Chassis WBA21GF0807T09600
Merk / Model 120d 5-Doors
Kleur

KM-stand 22727
1ste inschrijving
Brandstof
Brandstof niveau 2/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)WheelIRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
----------	--------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



exterior	(NL)MirrorL	(NL)CAP UNPAINTED	Vervangen
----------	-------------	-------------------	-----------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Herstellen + spuiten
----------	-------------	------------------	----------------------



exterior	(NL)WheelFR	(NL)ALLOYWHEEL FR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP UNPAINTED	Vervangen
----------	-------------	-------------------	-----------



interior	(NL)Missing	(NL)TYRE KIT	Vervangen
----------	-------------	--------------	-----------

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	3	Profiel	3
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	4	Profiel	4
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee