




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	01-03-2024
Bestuurder	Ilyas Allachi	Tijdstip	12:00
Dossier	73845	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2DVE593	KM-stand	39962
Chassis	TMBEK7NW3N3026717	1ste inschrijving	10-10-2021 00:00:00
Merk / Model	SCALA	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	8/8

Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest	<input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart
<input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs	<input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig
<input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs	<input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank
<input checked="" type="checkbox"/> Handleiding	

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
			
interior	(NL)Missing	(NL)COC DOCUMENT	Controleren



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee