



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BRENT N	<b>Datum</b>	26-01-2026
<b>Bestuurder</b>	Niels Meulemeester	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	152131	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	5U93642	<b>KM-stand</b>	109248
<b>Chassis</b>	WBA6V110305U93642	<b>1ste inschrijving</b>	11-2-2022 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	2 Gran Tourer	<b>Brandstof</b>	
<b>Kleur</b>		<b>Brandstof niveau</b>	1/8

## Controlelijst

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	SR - Spot repair
			
exterior	(NL)Siill	(NL)SILL	SR - Spot repair
			
exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
			
exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	SR - PDR
			
exterior	(NL)BonnetR	(NL)REAR WINDOW	Vervangen
			

exterior (NL)BumperR (NL)COVER TOWBAR Spuiten




exterior (NL)BumperR (NL)MIDDLE MOLDING Vervangen



exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR Vervangen + spuiten



exterior (NL)WingRR (NL)WING RR SR - PDR




exterior (NL)WheelRR (NL)ALLOYWHEEL RR SR - Velgen Diamondcut



exterior (NL)DoorFR (NL)DOOR FR Spuiten






exterior (NL)WheelFL (NL)ALLOYWHEEL FL SR - Velgen Diamondcut




exterior (NL)Windscreen (NL)WINDSCREEN Vervangen



exterior (NL)WingFL (NL)WING FL Spuiten



interior (NL)CoverBonnet (NL)COVER BONNET Vervangen





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Ja
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	5	<b>Profiel</b>	5
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	5	<b>Profiel</b>	5
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee