




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BCRR	<b>Datum</b>	09-12-2024
<b>Bestuurder</b>	Enis Qarolli	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	105320	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	2CKR954	<b>KM-stand</b>	113670
<b>Chassis</b>	WAUZZZF27MN081174	<b>1ste inschrijving</b>	21-6-2021 00:00:00
<b>Merk / Model</b>	A6	<b>Brandstof</b>	Hybride
<b>Kleur</b>	BLAUW	<b>Brandstof niveau</b>	7/8

## Controlelijst




- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |


## Opmerkingen




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
			
exterior	(NL)WheelRR	(NL)ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen
			
exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Sputten
			
exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	Sputten
			
exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	Herstellen + sputten
			



exterior (NL)Roof (NL)ROOF Herstellen + spuiten



interior (NL)CoverBonnet (NL)COVER BONNET SR - Structuur



interior (NL)CoverRoof (NL)ROOF COVER REAR Vervangen




interior (NL)CoverRoof (NL)REPAIR 1 Vervangen



interior (NL)SeatFL (NL)UPHOLSTRY SEAT Vervangen



interior (NL)DoorpanelFL (NL)MOULDING FL Vervangen







**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Winter	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	4	<b>Profiel</b>	4
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	5	<b>Profiel</b>	5
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee