




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	16-10-2024
Bestuurder	Enis Qarolli	Tijdstip	12:00
Dossier	98631	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2BVJ901	KM-stand	41408
Chassis	SB1KA3BE70E027333	1ste inschrijving	5-4-2022 00:00:00
Merk / Model	COROLLA HB	Brandstof	diesel
Kleur	sovereign silver	Brandstof niveau	4/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee