



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant

RBL

Bestuurder

Yassin Fnine

Dossier

156503

Datum

12-03-2026

Tijdstip

12:00

Locatie

-

Info voertuig

Nummerplaat

2GUR890

Chassis

VF1RJA00074052367

Merk / Model

CLIO

Kleur

KM-stand

23441

1ste inschrijving

3-4-2025 00:00:00

Brandstof

Brandstof niveau

Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Vervangen + spuiten
----------	-------------	-----------------	---------------------




exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	Spuiten
----------	------------	------------	---------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	SR - Structuur
----------	-----------------	------------------	----------------



exterior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------





Banden

Links voor

Rechts voor

Links achter

Rechts achter
