




BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	03-05-2024
Bestuurder	Yassin Fnine	Tijdstip	12:00
Dossier	81054	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	L173537	KM-stand	23886
Chassis	U5YH1512APL173537	1ste inschrijving	
Merk / Model	CEED	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	0/8

Controlelijst

- ✓ Gelijkvormigheidsattest
- ✓ Inschrijvingsbewijs
- ✓ Verzekeringsbewijs
- ✓ Handleiding
- ✓ Tankkaart
- ✓ Onderhoud nodig
- ✓ Hoedenplank

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)Desodorisation	(NL)Deodorising
----------	--------------------	-----------------

exterior	SillR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
----------	-------	-----------	------------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)BASE	SR - Polieren
----------	-------------	----------	---------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Sputen
----------	-------------	-----------------	--------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Sputen
----------	-------------	------------------	--------





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Winter	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Ja	Herstelkit	Ja
Links voor		Rechts voor	
Profiel	6	Profiel	6
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	6	Profiel	6
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee