




**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



<b>Klant</b>	BRENT N	<b>Datum</b>	24-12-2024
<b>Bestuurder</b>	Matthias Peeters	<b>Tijdstip</b>	12:00
<b>Dossier</b>	106422	<b>Locatie</b>	-

## Info voertuig

<b>Nummerplaat</b>	E003164	<b>KM-stand</b>	13402
<b>Chassis</b>	WVGZZZE20RE003164	<b>1ste inschrijving</b>	
<b>Merk / Model</b>	ID4	<b>Brandstof</b>	
<b>Kleur</b>		<b>Brandstof niveau</b>	2/8

## Controlelijst

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs     | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs      | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding             |   |

## Opmerkingen



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	SR - Polieren
----------	-------------	-------------	---------------



interior	(NL)Missing	(NL)2ND KEY	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------

exterior	(NL)DoorFR	(NL)MOULDING FR	Vervangen
----------	------------	-----------------	-----------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Structuur
----------	------------	-------------	----------------



exterior	(NL)WingRR	(NL)FUEL COVER	Vervangen + spuiten
----------	------------	----------------	---------------------



exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR SR - Structuur



exterior (NL)LightRL (NL)TRUNK LIGHT LEFT SR - Polieren



exterior (NL)WheelFL (NL)ALLOYWHEEL FL SR - Velgen Diamondcut



exterior (NL)BumperF (NL)BUMPER FRONT Spuiten



exterior (NL)Bonnet (NL)BONNET SR - Polieren





**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Banden

<b>Type</b>	Zomer	<b>Flat/RSC</b>	Nee
<b>Reservewiel</b>	Nee	<b>Herstelkit</b>	Nee
<b>Links voor</b>		<b>Rechts voor</b>	
<b>Profiel</b>	7	<b>Profiel</b>	7
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee
<b>Links achter</b>		<b>Rechts achter</b>	
<b>Profiel</b>	7	<b>Profiel</b>	7
<b>Schade Flank</b>	Nee	<b>Schade Flank</b>	Nee