



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BCRR	Datum	12-12-2024
Bestuurder	Dorent Qarolli	Tijdstip	12:00
Dossier	104256	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	2BKD769	KM-stand	38394
Chassis	W0VZCYHZ6M6825971	1ste inschrijving	16-12-2021 00:00:00
Merk / Model	GRANDLAND X	Brandstof	Diesel
Kleur	DIAMOND BLACK	Brandstof niveau	6/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsattest | <input checked="" type="checkbox"/> Tankkaart |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inschrijvingsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Onderhoud nodig |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verzekeringsbewijs | <input checked="" type="checkbox"/> Hoedenplank |
| <input checked="" type="checkbox"/> Handleiding | |

Opmerkingen



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Schade Taxatie

interior	(NL)Missing	(NL)COC DOCUMENT	Controleren
----------	-------------	------------------	-------------

exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Spuiten
----------	-------------	------------------	---------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)WheelRR	(NL)TIRE RR	Vervangen
----------	-------------	-------------	-----------



exterior	(NL)WheelRR	(NL)ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior (NL)WingRR (NL)WING RR SR - Polieren



exterior (NL)WingRR (NL)FUEL COVER SR - Polieren



interior (NL)CoverBonnet (NL)COVER BONNET SR - Structuur



exterior (NL)BumperR (NL)BUMPER REAR SR - Polieren



exterior (NL)WingRL (NL)WING RL SR - Polieren



exterior (NL)DoorRL (NL)DOOR RL (NL)SR - Polish & Touch up



exterior (NL)DoorFL (NL)MOULDING FL SR - Structuur



exterior (NL)DoorFL (NL)DOOR FL Spuiten



exterior (NL)MirrorL (NL)CAP PAINTED SR - Polieren



exterior (NL)MirrorL (NL)BASE SR - Structuur





BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee