



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Klant	BRENT N	Datum	18-02-2026
Bestuurder	Niels Meulemeester	Tijdstip	12:00
Dossier	154477	Locatie	-

Info voertuig

Nummerplaat	7H97228	KM-stand	109006
Chassis	WBA7K310107H97228	1ste inschrijving	7-5-2021 00:00:00
Merk / Model	SERIE 118i	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	4/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------




exterior	(NL)MirrorL	(NL)CAP PAINTED	Spuiten
----------	-------------	-----------------	---------



exterior	(NL)BumperF	(NL)MOLDING LEFT	Vervangen
----------	-------------	------------------	-----------



exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	SR - Spot repair
----------	-------------	------------------	------------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)PINKER	Vervangen
----------	-------------	------------	-----------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Sputten
----------	-------------	-----------------	---------




exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	(NL)WingFR	(NL)WING FR	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------




exterior	SillR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
----------	-------	-----------	------------------





exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)WheelRR	(NL)ALLOYWHEEL RR	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------




exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Polieren
----------	-------------	-----------------	---------------



exterior	(NL)WingRL	(NL)WING RL	(NL)SR - Polish & Touch up
----------	------------	-------------	----------------------------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF-PILLAR L	Spuiten
----------	----------	-------------------	---------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)BONNET	SR - Polieren
----------	-------------	------------	---------------



interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
----------	--------------	--------------	----------



Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee
Links voor		Rechts voor	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee
Links achter		Rechts achter	
Profiel	5	Profiel	5
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee